Ouvrier qui étire le métal en le forçant à passer dans une filière.